



## Provincia di Lecco

### Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture

Corso Matteotti, 3  
23900 Lecco, Italia  
Telefono 0341.295435  
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it  
Fax 0341.295333

W:\REGISTRO ORDINANZE\ORDINANZE 2012\FILE WORD\23 - N23 - Sp 63 - Slavine MORTERONE.doc

Prot. n.

- Ord. N. 23

Lecco, 17/12/2012

Tit. 11 Cl. 15 Anno (2012) Fasc. 12

**OGGETTO:** Sp 63 di Morterone – **CHIUSURA AL TRANSITO** dal Pk 0+600 (bivio intersezione via Sandro Pertini in comune di Ballabio) al Pk 11+500 (loc. Forcella di Olino in comune di Morterone) per pericolo caduta slavine.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' e GRANDI INFRASTRUTTURE

Preso atto che nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2012, abbondanti precipitazioni di carattere nevoso hanno interessato l'intero territorio della Provincia di Lecco;

Considerato che nella mattinata di sabato 15 dicembre 2012 si è reso necessario, a scopo precauzionale, procedere alla chiusura al transito della Sp 63 di Morterone, a decorrere dalle ore 08.00, come da comunicazione telefonica al Sindaco, alla Prefettura di Lecco ed alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile;

Ritenuto opportuno ordinare la chiusura a tempo indeterminato della Strada Provinciale n. 63 di Morterone, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza della circolazione del traffico;

Visto l'art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;

Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

### ORDINA

1. di disporre la **CHIUSURA AL TRANSITO** lungo la **Sp 63 di Morterone**, nel tratto tra il Pk 0+600 (bivio intersezione via Sandro Pertini in comune di Ballabio) ed il Pk 11+500 (loc. Forcella di Olino in comune di Morterone), dalle **ore 08.00 di Sabato 15 Dicembre 2012** sino a successiva revoca, per pericolo caduta slavine;
2. Il posizionamento dell'apposita segnaletica di preavviso e chiusura, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, così come la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è a carico della Provincia di Lecco.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. ing. Angelo Valsecchi)

